



PALLUZZI EDILCOMMERCIALE SRL

Via Staffaro snc
04015 Priverno (LT)
Tel. 0773 924449
www.palluzziprefabbricati.it
Azienda certificata 9001



24
NORMA DI RIFERIMENTO:
UNI EN 1338


SCHEDA TECNICA

Massello autobloccante in calcestruzzo per pavimentazioni

BASALTINA

CARATTERISTICHE GENERALI ELEMENTI

Codice:	MPQ
Impianto di fornitura:	04015 Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie 115
Tipologia:	BASALTINA
Finitura:	QUARZATA / ANTICATA
Spessore (cm):	6
Dimensioni (cm):	20 x 10/15/20/25/30
Colorazioni standard:	Giordania, Cotto sfumato, Grigio fiammato, Pietra lavica, Luserna, Nevada
Numero pezzi per m ²	pz/m ² Variabile
Necessità sabbia al m ²	Kg/m ² 3,5
Massa al metro quadro	Kg/m ² 130
Distanziali	mm 0,2 A tasca
Spessore strato di usura	mm ≥ 4
Superficie di usura	Effetto pietra



CARATTERISTICHE IMBALLO

Tipo di imballo	Bancali
Quantità	m ² / bancale 12 (in 12 strati da 1 m ² reggettati)
Peso Bancale	Kg 1560



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	UNITA'	VALORE	METODO DI PROVA
Resistenza a trazione indiretta per taglio	Mpa	≥ 3,6	Appendice F
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	N/mm	≥ 250	Appendice G/H
Resistenza all'abrasione (Doppio strato Quarzo)	mm	≤ 20 Classe 4 Marcatura I	Appendice G
Resistenza allo scivolamento	Classe	Soddisfacente	Condizione Normale
Resistenza agli agenti climatici (Assorbimento di acqua gravimetrico)	%	≤ 6 Classe 2 Marcatura B	Appendice E
Resistenza agli agenti climatici (Al gelo-disgelo con sali antighiaccio)	Kg/mq	≤ 1 Classe 3 Marcatura D	Appendice D
Emissione di amianto		NDP	

Capacità traffico veicolare Traffico Medio

Contenuto di sottoprodotto SI con % di sabbione minimo pari a 10 %

Certificazione REMADE

Nome commerciale prodotto Remade:

Masselli

ATTENZIONE: La finitura anticata comporta una particolare lavorazione che conferisce a questo tipo di pavimentazione l'effetto Antico.

Questo fa sì che nelle forniture si trovino dei masselli oltremodo invecchiati dove possono addirittura mancare degli spigoli interi.

Il limite di accettazione del massello è quando il lato dello spigolo mancante per intero risulta inferiore al 15% del lato più lungo del massello stesso.

Lo sviluppo di eventuali EFFLORESCENZE è un fenomeno naturale che avviene sulla superficie dei masselli, per cui non costituisce difetto.

La PALLUZZI EDILCOMMERCIALE S.R.L. si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Informarsi sulla data di revisione.