



## PALLUZZI EDILCOMMERCIALE SRL

Via Staffaro snc  
04015 Priverno (LT)  
Tel. 0773 924449  
[www.palluzziprefabbricati.it](http://www.palluzziprefabbricati.it)  
Azienda certificata 9001



24  
NORMA DI RIFERIMENTO:  
UNI EN 1338

### SCHEDA TECNICA

Massello autobloccante in calcestruzzo per pavimentazioni

## MATTONCINO FILTRANTE (h=6 cm)

### CARATTERISTICHE GENERALI ELEMENTI

Codice:	MMD6
Impianto di fornitura:	04015 Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie 115
Tipologia:	MATTONCINO FILTRA 10x20x6h
Finitura:	FILTRANTE
Spessore (cm):	6
Dimensioni (cm):	10 x 20
Colorazioni standard:	Basalto, Cotto, Grigio cemento, Rosso
Numero pezzi per m <sup>2</sup>	pz/m <sup>2</sup> 50
Necessità sabbia al m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup> 4
Massa al metro quadro	Kg/m <sup>2</sup> 132
Distanziali	mm Verticali sp. 1,5
Spessore strato di usura	mm ≥ 4
Superficie di usura	mm Piana con bordo smussato



### CARATTERISTICHE IMBALLO

Tipo di imballo	Bancali
Quantità	m <sup>2</sup> / bancale 10,8 (in 12 strati da 0,90 m <sup>2</sup> reggettati)
Peso Bancale	Kg 1425



### CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	UNITA'	VALORE	METODO DI PROVA
Resistenza a trazione indiretta per taglio	Mpa	≥ 2,8	Appendice F
Resistenza all'abrasione	mm	≤ 20	Appendice G
Finitura "Doppio Strato Quarzo"	mm	Classe 3 Marcatura H	Appendice G
Resistenza allo scivolamento	Classe	Soddisfacente	Condizione Normale
Capacità drenante sperimentale CDRE	%	100	
<b>Permeabilità all'acqua (Verticale)</b>	<b>l / min m<sup>2</sup></b>	<b>&gt; 378</b>	
Resistenza agli agenti climatici	%	≤ 6	Appendice E
(Assorbimento di acqua gravimetrico)		Classe 2 Marcatura B	
Resistenza agli agenti climatici	Kg/m <sup>2</sup>	≤ 1	Appendice D
(Al gelo-disgelo con sali antighiaccio)		Classe 3 Marcatura D	
Emissione di amianto		NDP	
<b>Capacità drenante sperimentale</b>	<b>Cdre=100%</b>		

Contenuto di sottoprodotto SI con % di sabbione minimo pari a 10 %  
Nome commerciale prodotto Remade:

**Certificazione REMADE**  
Masselli

**ATTENZIONE:** la finitura anticata comporta una particolare lavorazione che conferisce alla pavimentazione l'effetto "Antico" interi.  
Il limite di accettazione del massello è quando il lato dello spigolo mancante per intero, risulti inferiore al 15% del lato più lungo del massello stesso.

Lo sviluppo di eventuali EFFLORESCENZE è un fenomeno naturale che avviene sulla superficie dei masselli, per cui non costituisce difetto

La PALLUZZI EDILCOMMERCIALE S.R.L. si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Informarsi sulla data di revisione.

Versione Ed 3.0 del 27/08/25

Sostituisce Versione Ed 2.0 del 01/10/2019

Pag. 1 di 1