



PALLUZZI EDILCOMMERCIALE SRL

Via Staffaro snc
04015 Priverno (LT)
Tel. 0773 924449
www.palluzziprefabbricati.it
Azienda certificata 9001



24
NORMA DI RIFERIMENTO:
UNI EN 1338

SCHEDA TECNICA

Massello autobloccante in calcestruzzo per pavimentazioni
MATTONCINO FOTOCATALITICO (h=6 cm)

CARATTERISTICHE GENERALI ELEMENTI

Codice: MMQ6FOTOC
Impianto di fornitura: 04015 Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie 115
Tipologia: MATTONCINO DOPPIO STRATO
Finitura: QUARZATA FOTOCATALITICA FILTRANTE
Attraverso l'impiego di cementi all'uopo brevettati, attraverso la fotocatalisi trasforma agenti inquinanti presenti nell'aria in non nocivi. Il biossido di titanio attivato dalla luce solare avvia un processo chimico che migliora la qualità dell'aria

Spessore (cm): 6
Dimensioni (cm): 10 x 20
Colorazioni standard: Rosso, Cemento

Numero pezzi per m ²	pz/m ²	50
Necessità sabbia al m ²	Kg/m ²	4,5
Massa al metro quadro	Kg/m ²	137
Distanziali	mm	Verticali sp. 1,5
Spessore strato di usura	mm	≥ 4
Superficie di usura	mm	Piana con bordo smussato



CARATTERISTICHE IMBALLO

Tipo di imballo: Bancali
Quantità: m² / bancale 10,80 (in 12 strati da 0,90 m² reggettati)
Peso Bancale: Kg 1480



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	UNITA'	VALORE	METODO DI PROVA
Resistenza a trazione indiretta per taglio	Mpa	≥ 3,6	Appendice F
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	N/mm	≥ 250	Appendice G/H
Resistenza all'abrasione (per la finitura "Doppio strato quarzo")	mm	≤ 20 Classe 4 Marcatura I	Appendice G
Resistenza allo scivolamento	Classe	Soddisfacente	Condizione Normale
Resistenza agli agenti climatici (Assorbimento di acqua gravimetrico)	%	≤ 6 Classe 2 Marcatura B	Appendice E
Resistenza agli agenti climatici (Al gelo-disgelo con sali antighiaccio)	Kg/m ²	≤ 1 Classe 3 Marcatura D	Appendice D
Emissione di amianto		NDP	

Contenuto di sottoprodotto SI con % di sabbione minimo pari a 10 %

Nome commerciale prodotto Remade:

Certificazione REMADE

Masselli

ATTENZIONE: la finitura anticata comporta una particolare lavorazione che conferisce alla pavimentazione l'effetto "Antico" interi. Il limite di accettazione del massello è quando il lato dello spigolo mancante per intero, risulti inferiore al 15% del lato più lungo del massello stesso.

Lo sviluppo di eventuali EFFLORESCENZE è un fenomeno naturale che avviene sulla superficie dei masselli, per cui non costituisce difetto

La PALLUZZI EDILCOMMERCIALE S.R.L. si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Informarsi sulla data di revisione.

Versione Ed 3.0 del 27/08/2025

Sostituisce Versione Ed 2.0 del 01/10/2019

Pag. 1 di 1