



PALLUZZI EDILCOMMERCIALE SRL

Via Staffaro snc
04015 Priverno (LT)
Tel. 0773 924449
www.palluzziprefabbricati.it
Azienda certificata 9001




24
NORMA DI RIFERIMENTO:
UNI EN 1338

SCHEDA TECNICA
Massello autobloccante in calcestruzzo per pavimentazioni
SELCIATO FILTRANTE

CARATTERISTICHE GENERALI ELEMENTI

Codice:	MSD	
Impianto di fornitura:	04015 Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie 115	
Tipologia:	SELCIATO	
Finitura:	FILTRANTE	
Spessore (cm):	6	
Dimensioni (cm):	11x12,5-13,5 / 11x9,5-10,5 / 11x12,5 / 11x13,5	
Colorazioni standard:	Giordania, Pietra calcarea, Terra di Siena, Cotto sumato, Bianco, Porfido, Basalto	
Numero pezzi per m ²	pz/m ²	Variabile
Necessità sabbia al m ²	Kg/m ²	5
Massa al metro quadro	Kg/m ²	130
Distanziali	mm	2,5 A tasche
Spessore strato di usura	mm	≥ 4
Spuperficie di usura	Effetto pietra	



CARATTERISTICHE IMBALLO

Tipo di imballo	Bancali	
Quantità	m ² / bancale	11 (in 12 strati da 0,92 m ² reggettati)
Peso Bancale	Kg	1430



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	UNITA'	VALORE	METODO DI PROVA
Resistenza a trazione indiretta per taglio	Mpa	≥ 2,8	Appendice F
Resistenza all'abrasione la finitura doppio strato Quarzata)	(per mm)	≤ 20 Classe 4 Marcatura I	Appendice G
Resistenza allo scivolamento	Classe	Soddisfacente	Condizione Normale
Capacità drenante	l / h	210	
Permeabilità all'acqua	l / min m ²	≥ 3,5	
Resistenza agli agenti climatici (Assorbimento di acqua gravimetrico)	%	≤ 6 Classe 2 Marcatura B	Appendice E
Resistenza agli agenti climatici (Al gelo-disgelo con sali antighiaccio)	Kg/m ²	≤ 1 Classe 3 Marcatura D	Appendice D
Emissione di amianto		NDP	
Contenuto di sottoprodotto SI con % di sabbione minimo pari a 10 %			Certificazione REMADE
Nome commerciale prodotto Remade:			Masselli

ATTENZIONE: La finitura anticata comporta una particolare lavorazione che conferisce a questo tipo di pavimentazione l'effetto Antico. Questo fa sì che nelle forniture si trovino dei masselli oltremodo invecchiati dove possono addirittura mancare degli spigoli interi. Il limite di accettazione del massello è quando il lato dello spigolo mancante per intero risulti inferiore al 15% del lato più lungo del massello stesso.

Le efflorescenze sono un fenomeno naturale che avviene sulla superficie dei masselli, quindi non costituisce difetto.