



PALLUZZI EDILCOMMERCIALE SRL
Via Staffaro snc - 04015 Priverno (LT)
Tel. 0773 924449
www.palluzziprefabbricati.it



NORMA DI RIFERIMENTO:
UNI EN 771-3

SCHEDA TECNICA

Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria II
BLOCCO SPLITTATO SU 2 FACCE IDROFUGATO

CARATTERISTICHE GENERALI ELEMENTI

Prodotto:	Blocco Splittato Idrofugato 20x40x20
Codice:	SPLFB
Impianto di fornitura:	04015 Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie 115
Tipologia:	Blocco (elemento per muratura comune)
Finitura:	Doppia Facciavista, Anticata
Colore:	Bianco, Beige, Giallo, Terra di Siena, Cotto, Cemento, Antracite, Grigio venato, Pietra calcarea
Tipo di cls	Cemento R425, Inerti calcarei, Idrofugo e Pigmenti
Elementi necessari per metro quadro	Pezzi/m2 12,5



CARATTERISTICHE IMBALLO

Tipo di imballo	Bancali
Quantità	N. pezzi / bancale 40 (di cui 35 interi e 5 divisibili) in 5 piani da 8 pezzi reggettati
Peso Bancale	Kg 960
Quantità per bancale	m ² 3,2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni modulari di coordinazione (LungxLargxh)	mm	200 x 400 x 200
Dimensioni nominali di fabbricazione (LungxLargxh)	mm	200 x 400 x 190
Peso singolo elemento	Kg	24
Percentuale di foratura	%	32
Massa volumica a secco netta del calcestruzzo	Kg/m ³	2200
Scostamenti ammissibili dalle masse volumetriche dichiarate	%	± 10%
Spessore costola laterale splittato	mm	50
Spessore costole interne	mm	50
Scostamenti ammissibili delle dim. Nominali	mm	+3 / -5 (Cat. D 1)
Resistenza media a compressione normalizzata (direzione trasversale alla faccia di posa) Categoria II	N/mm ²	≥ 4,5
Tolleranze dimensionali	Categoria	D1
Assorbimento acqua per immersione	%	< 6
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1
Sostanze nocive	NPD	
Configurazione:	Vedi disegno	

Contenuto di sottoprodotto SI con % di sabbione minimo pari a 7 %	Certificazione REMADE
Nome commerciale prodotto Remade:	Blocchi colorati splittati

ATTENZIONE: La finitura anticata comporta una particolare lavorazione che conferisce a questo tipo di blocchi l'effetto "Antico". Questo fa sì che nelle forniture si trovino dei blocchi oltremodo invecchiati dove possono addirittura mancare degli spigoli interi. Il limite di accettazione è quando il lato dello spigolo mancante per intero risulti inferiore al 15% del lato più lungo dello stesso.